



CARTE 9 : ETAT DU REVETEMENT DES TROTTOIRS ET CHEMINS

KAART 9 : STAAT VAN DE VOETPAD- EN PADENBEDEKKING

EN JUILLET 2004 : **IN JULI 2004 :**
ETAT DES TROTTOIRS : **STAAT VAN DE VOETPADEN :**

EXCELLENT **UITSTEKEND**
BON - ACCEPTABLE **GOED - AANVAARDBAAR**
DEGRADE **SLECHT**

ETAT DES CHEMINS : **STAAT VAN DE PADEN :**
BONNE PRATICABILITE **GOEDE BEGAANBAARHEID**
PAR TOUS LES TEMPS **BIJ ELK WEDER**

MAUVAISE PRATICABILITE **SLECHTE BEGAANBAARHEID**
PAR TEMPS DE PLUIE **BIJ NAT WEDER**

SOURCE : RELEVÉ TERRAIN BRAT - JUILLET 2004
BRON : SURVEY BRAT - JULI 2004
NB : UN TROTTOIR EN BON OU EXCELLENT ÉTAT EN 2004 EST
SUSCEPTIBLE DE NE PLUS AVOIR LE MÊME NIVEAU DE QUALITÉ
EN 2008

EN MAI 2008 : **IN MEI 2008 :**
ETAT DES TROTTOIRS : **STAAT VAN DE VOETPADEN :**

EXCELLENT **UITSTEKEND**
(renouvelé entre juillet 2004 **(vernieuwd tussen juli 2004 en**
et mai 2008) **mei 2008)**

SOURCE : COMMUNE - OCTOBRE 2008
BRON : GEMEENTE - OKTOBER 2008